

DP 581/2020
Curitiba, 07 de dezembro de 2020.

Excelentíssimo Senhor
LEONALDO PARANHOS
Prefeitura Municipal de Cascavel

Assunto: Desassoreamento do Lago Municipal do Parque Ecológico Paulo Gorski – Município de Cascavel

Prezado Prefeito,

Considerando que:

1. A Sanepar opera o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Cascavel, com vistas a garantir o fornecimento de água dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, Anexo XX, do Ministério da Saúde e demais legislações a fim de garantir a qualidade e regularidade do fornecimento dos serviços;
2. Para o abastecimento utiliza 04 rios (Cascavel, Saltinho, Peróba e São José) e 16 poços para o atendimento da população, sendo que o Rio Cascavel é o principal manancial do município, é responsável por aproximadamente a 60% desta demanda;
3. A bacia do Rio Cascavel está situada dentro do perímetro urbano em área já consolidada. Os recursos hídricos sofrem pressões antrópicas devido a ocupação dessas áreas, como contaminação dos ambientes aquáticos, desmatamentos, contaminação de lençol freático e introdução de espécies exóticas. Quanto pior a qualidade do uso e ocupação do solo, pior tende a ser a pressão sobre esses ambientes naturais e oferecem riscos para a qualidade da água captada;
4. O Rio Cascavel tem suas nascentes originadas no Parque Ecológico Paulo Gorski, que é uma área de conservação ambiental e lazer, administrada pela Prefeitura Municipal de Cascavel, sendo um dos principais elementos deste parque, o Lago Municipal, que visa garantir para a cidade, uma área de lazer, bem como regular a vazão e eliminar a possibilidade de ocorrência de enchentes a jusante da barragem;
5. Houve redução dos níveis dos rios e recarga da água subterrânea em toda a região, em razão da forte estiagem, o que impactou no abastecimento público de Cascavel, sendo necessário a adoção de rodízio no abastecimento. Também houve diminuição da vazão de afluência, rebaixamento do nível e de volume, do Lago Municipal, deixando aparentes bancos de areia;
6. O cenário de escassez hídrica e vulnerabilidade demandam maior atenção das autoridades e sociedade, quanto à segurança dos recursos hídricos nas bacias de mananciais, em especial no Rio Cascavel, onde qualquer intervenção deverá ser monitorada e fiscalizada, a fim de não trazer prejuízos, como o de desabastecimento em razão da alteração da qualidade da água na bacia;